МІНІСТЭРСТВА ПА НАДЗВЫЧАЙНЫХ СІТУАЦЫЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЭПАРТАМЕНТ ПА НАГЛЯДУ ЗА БЯСПЕЧНЫМ ВЯДЗЕННЕМ РАБОТ У ПРАМЫСЛОВАСЦІ (ДЗЯРЖПРАМНАГЛЯД)
вул. Казінца, 86, корп. 1, 220108, г. Мінск
тэл. (0-17) 398-33-06, тэл./факс (0-17) 398-33-17
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР)
ул. Казинца, 86, корп. 1, 220108, г. Минск
тел. (0-17) 398-33-06; тел./факс (0-17) 398-33-17
E-mail: gospromnadzor@mchs.gov.by

07.02.2019 № 40/07-21/140
На № _____ от _____

Руководителям организаций по списку

О соблюдении требований ТР ТС 011/2011

Госпромнадзор в рамках полномочий, предоставленных законодательством в области промышленной безопасности, по результатам анализа полученной от областных и Минского городского управлений Госпромнадзора информации о динамике замены (модернизации) отработавшего назначенный срок службы лифтового оборудования, сообщает, что в ряде случаев субъекты хозяйствования не соблюдают сроки приведения лифтового оборудования в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (далее – ТР ТС 011), установленные подпунктом 5.5 пункта 5 статьи 6 ТР ТС 011 и подпунктом 3.3 пункта 3 Решения комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

Справочно.

Согласно абзацу 3 подпункта 3.3 пункта 3 решения комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011 (15.02.2013) и не отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие требованиям ТР ТС 011 до окончания назначенного срока службы (25 лет).

Подпунктом 5.5 пункта 5 ТР ТС 011 определено, что лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу ТР ТС 011 (вступил в силу 15.02.2013) и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями ТР ТС 011 в срок, не превышающий 7 лет с даты его вступления (15.02.2020).

В целях приведения лифтового оборудования в соответствие требованиям ТР ТС 011 предлагаем руководителям организаций, осуществляющих оценку соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011

(далее – техническое диагностирование), обязать экспертов руководствоваться следующим:

в отношении лифта, отработавшего нормативный срок службы до 15.02.2013, предъявляемого к техническому диагностированию, эксперт в зависимости от технического состояния и условий эксплуатации вправе установить возможный срок использования лифта, исчисляющийся периодом времени от момента проведения технического диагностирования до даты 15.02.2020. При этом в отчетную техническую документацию, составленную экспертом по результатам технического диагностирования, (далее – отчет) необходимо включить перечень выявленных несоответствий требованиям ТР ТС 011, информацию о необходимости приведения лифта в соответствие с требованиями ТР ТС 011, техническое заключение о недопустимости эксплуатации лифта, при достижении установленной в отчете даты (далее – перечень выявленных несоответствий);

в отношении лифта, не отработавшего нормативный срок службы на 15.02.2013, предъявляемого к первичному техническому диагностированию, эксперт в зависимости от технического состояния и условий эксплуатации вправе установить возможный срок использования лифта целое количество лет от одного года до трех лет. При этом в отчет необходимо включить перечень выявленных несоответствий.

В случае предъявления лифта к последующему техническому диагностированию эксперт вправе обследовать лифт, выдать его владельцу отчет, содержащий перечень несоответствий требованиям ТР ТС 011 и информацию о необходимости приведения лифта в соответствие требованиям ТР ТС 011. При этом вне зависимости от технического состояния и условий эксплуатации техническое заключение должно содержать сведения о недопустимости эксплуатации лифта до момента приведения его в соответствие с требованиями ТР ТС 011.

Обращаем Ваше внимание, что пунктом 120 Правил по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации лифтов и строительных грузопассажирских подъемников, утвержденных Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 01.03.2011 № 18, предусмотрено, что после выдачи заключения организация, проводившая обследование (техническое диагностирование) лифта, в течение 10 рабочих дней должна представить в территориальное подразделение Госпромнадзора донесение о результатах обследования (технического диагностирования).

Начальник Госпромнадзора А.Г.Клобук

40/07-18 Сенкевич 212 21 15
06.02.2019 Климко 398-38-39

Список рассылки

Наименование организации	Почтовый адрес
Отдел технической диагностики Госпромнадзора	(Шаркина
ОАО «Беллифт»	220033, г. Минск, пер. Велосипедный, 5 e-mail: bellift_site@mail.ru
ОАО «Лифтсервис» e-mail	220033, г. Минск, пер. Велосипедный, 5 e-mail: liftservis@mail.ru
ОАО «ГродноЛифт»	220005, г. Гродно, пр. Промысловый, 8 e-mail: grodnolift@mail.ru
ЗАО «Гомельлифт» e-mail	246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8 e-mail: gml@tut.by
Экспертное коммунальное унитарное предприятие «ДИЭКОС»	220039, г. Минск, ул. Короткевича, д. 5 e-mail: gp-diekos@tut.by
ОАО «Миноблифт» e-mail	223053, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, e-mail: minobllift@rambler.ru
ОАО «Витебсклифт»	210101, г. Витебск, ул. Софьи Панковой 2, e-mail: vitebsklift@tut.by
Коммунальное производственно-торговое унитарное предприятие «Изолиткоммунпром»	Минская обл.,Минский р-н,Новодворский с/с,аг. Гатово, д.17а/1, каб. 32
Коммунальное жилищное ремонтно-эксплуатационное унитарное предприятие «Сельмашевское»	246004, г.Гомель, пр. Космонавтов, 15

Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет»	Почтовый адрес: проспект Мира, 43, 212000, г. Могилев, Республика Беларусь E-mail: bru@bru.by
Закрытое акционерное общество «АМТЕСТ»	+375 17 292-25-12 тел./факс +375 17 292-03-44 тел. E-mail: amtest@tut.by 220012, г. Минск, ул. Чернышеского, д. 8, офис 216