Отопительный сезон пройти – не поле перейти

Ушедшая зима и морозами со снегом порадовала, и нас не переморозила. И хотя белорусские зимы становятся мягче, теплее и короче, отопительный сезон легким не бывает. Учитывая большое количество теплоисточников, которые находятся под контролем Госпромнадзора, с приходом календарного тепла ОЗП, по сути, не прекращается. Как в целом прошел осенне-зимний период, с какими результатами пришли предприятия, рассказывает начальник управления надзора за безопасностью оборудования, работающего под давлением, и тепловых электростанций Госпромнадзора Владимир САФОНОВ.

– Владимир Васильевич, сколько теплоисточников находится под надзором Департамента и какие мероприятия проводились в отчетный период?

— В сфере надзора за безопасностью оборудования, работающего под давлением, находится более 5000 котельных, снабжающих тепловой энергией объекты жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения.

На 15 марта 2024 г. в ходе контроля за прохождением поднадзорных котельных к работе в осенне-зимний период 2023/2024, Госпромнадзором в целом по республике:

— обследовано котельных — 823;
— обследовано котлов — 2103;
— выявлено нарушений — 2012.

Проведенный анализ нарушений указывает, что эффективность производственного контроля требует совершенства, имеются случаи неудовлетворительного ведения технической документации, нарушения требований инструкции по эксплуатации котлов.

– Кому следует усилить работу в данном направлении?

— С начала отопительного периода было вынесено 6 предложений о приостановке работы котлов:

— Гродненская область — в котельных а. г. Индура, деревнях Новоселки и Житомля, принадлежащих Гродненскому районному унитарному предприятию «Скидельское ЖКХ». Данные нарушения предприятиями были устранены.

— Витебская область — в котельной г. п. Лиозно, принадлежащей унитарному предприятию «ЖКХ Лиозненского района». Нарушения также были устранены.

Надо сказать несколько слов в отношении инцидентов на котельных, подлежащих государственному промышленному надзору. В 2023 г. на таких объектах зарегистрировано 2 инцидента.

5 ноября 2023 г. на котельной сельскохозяйственного филиала «Селекционно-гибридный центр "Заднепровский"» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов» Витебской области

прекращена работа парового котла. Данный теплоисточник отапливает административно-бытовые помещения и свиноводческий комплекс. По результатам проведенного расследования причиной возникновения инцидента явился упуск воды в котле по вине обслуживающего персонала. Виновные привлечены к административной ответственности.

4 декабря 2023 г. произошла остановка котельной в поселке Большевик Гомельского района, принадлежащей Коммунальному жилищному унитарному предприятию «Гомельский райжилкомхоз», в результате чего было кратковременно приостановлено теплоснабжение 33 жилых домов, 733 квартир, двух детсадов и одной больницы. Прекращение теплоснабжения потребителей было связано с необходимостью проведения восстановительных работ основного и резервного котлов котельной. В этот же день восстановительные работы были завершены. Согласно результатам проведенного расследования причиной возникновения инцидента явилось нарушение требований промышленной безопасности при эксплуатации котлов. Виновные привлечены к административной ответственности.

Замечу, что расслабляться не следует никому, т.к. котельные являются потенциально опасными объектами, за работой которых надо следить круглосуточно, а также необходимо обучать и проверять обслуживающий персонал.

– Какие меры принимаются для обеспечения безаварийной работы предприятий и организаций?

— В целях обеспечения устойчивой работы теплоисточников в осенне-зимний период 2023/2024 и недопущения возникновения аварийных ситуаций Госпромнадзором были подготовлены и направлены в республиканские органы государственного управления и областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет информационные письма о произошедших в Республике Беларусь происшествиях на источниках теплоснабжения (с начала отопительного периода).

Республиканскими органами государственного управления представлена информация о принятых мерах, в том числе:

— с персоналом соответствующих подразделений и подчиненных (входящих в состав) организаций проработана представленная информация;

В.В. Сафонов

— разработаны мероприятия по недопущению аварийных ситуаций при эксплуатации оборудования, работающего под давлением;

— систематически проводятся противоаварийные тренировки как на рабочих местах, так и на полигонах;

— усилен контроль состояния промышленной безопасности на эксплуатируемых объектах;

— повторно доведено напоминание о сроках и порядке информирования в случае возникновения аварий и инцидентов согласно Инструкции о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 6 июня 2016 г. № 33.

Проводимая специалистами Госпромнадзора работа является системной и направлена на предупреждение аварий и инцидентов. Однако руководителям предприятий, эксплуатирующих теплоисточники, не следует забывать о своевременных мерах по поддержанию оборудования в исправном состоянии и готовности к новому отопительному сезону.

Беседовала Анжелика КУЧИНСКАЯ, «ПБ»
Фото предоставлено Госпромнадзором